

H - TÁJÉKOZTATÁS – VB X1000 AUTÓRÁDIÓ ANDROID AUTO FRISSÍTÉSE

Kedves Vásárlónk!

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a harmadik fél által biztosított Android Auto szolgáltatás módosítása után egyes telefonok esetében csatlakozási probléma jelentkezhet az autórádió és az Android telefon csatlakoztatásakor. Ezt megoldja egy frissítésünk, amely az autórádióba helyezett USB tárolóról gyorsan, kényelmesen, automatikusan telepíthető.

A frissítést egy formattált, ÜRES USB tárolóra kell másolni, majd a bekapcsolt autórádióba bedugni. A rendszer megerősítést kér, és a jóváhagyás után a folyamat automatikusan megtörténik.

Kb. 3 perc alatt zajlik le a frissítés. Ezalatt TILOS kikapcsolni a rádiót, illetve ügyelni kell rá, nehogy maga az autó áramtalanítsa az autórádiót, ha pl. egy ideje nem jár a motor és parkolás módba kapcsol.

A frissítést igényelheti vevőszolgálatunktól, kollégáink elküldik Önnek: **vevoszolgalat@somogyi.hu**

SK - INFORMOVANIE – AKTUALIZÁCIA ANDROID AUTO AUTORÁDIA VB X1000

Vážení zákazníci!

Dovoľujeme si Vás informovať, že po úprave služby Android Auto poskytovanej treťou stranou sa u niektorých telefónov môže vyskytnúť problém s pripojením autorádia a telefónu so systémom Android. Tento problém je vyriešený aktualizáciou, ktorú je možné rýchlo, pohodlne a automaticky nainštalovať z pamäťového zariadenia USB vloženého do autorádia.

Aktualizáciu je potrebné skopírovať na naformátované, PRÁZDNE pamäťové zariadenie USB a potom ho zapojiť do zapnutého autorádia. Systém si vyžiada potvrdenie a po schválení sa proces vykoná automaticky.

Aktualizácia trvá približne 3 minúty. Počas tejto doby je ZAKÁZANÉ vypínať rádio a je potrebné dbať na to, aby auto samo nevypllo autorádio, napr. ak motor dlhšie nebeží a prepne sa do parkovacieho režimu.

Aktualizáciu si môžete vyžiadať od nášho zákazníkneho servisu: **somogyislovensko@somogyi.sk**

RO - INFORMAȚII – ACTUALIZARE ANDROID AUTO PENTRU RADIO AUTO VB X1000

Stimate client!

Dorim să vă informăm că, în urma modificărilor aduse serviciului Android Auto furnizat de o terță parte, unele telefoane pot întâmpina probleme de conexiune între radioul auto și telefonul Android. Această problemă poate fi rezolvată cu ajutorul actualizării noastre, care poate fi instalată rapid, comod și automat de pe un dispozitiv de stocare USB introdus în radioul auto.

Actualizarea trebuie copiată pe un dispozitiv de stocare USB formatat și GOL, apoi introdusă în radioul auto pornit. Sistemul va solicita confirmarea, iar după aprobare, procesul se va desfășura automat.

Actualizarea durează aproximativ 3 minute. În acest timp, NU opriți radioul și asigurați-vă că mașina nu deconectează radioul auto de la sursa de alimentare, de exemplu, dacă motorul nu a funcționat o perioadă și trece în modul de parcare.

Puteți solicita link-ul cu actualizarea de la serviciul nostru de asistență pentru clienți, iar colegii noștri vă vor trimite: **office@somogyi.ro**